

宜丰县永固新材料有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间:	2023年11月16日
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	制砂车间	铲车工	1	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					78.7		不超标	一般
2		制砂工	1	石灰石粉尘(呼尘)	1.16			2.53			不超标	一般
				噪声					71.5		不超标	一般
3	原料仓库	铲车工	3	石灰石粉尘(呼尘)	1.94			1.94			不超标	一般
				噪声					82.2		不超标	一般
4	搅拌楼	中控员	5	水泥粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					69.7		不超标	一般
5	厂区	清洁工	4	石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
6				噪声					78.7		不超标	一般
合计			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I 级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	14	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I 级	

准确危害因素名称查询
矽尘(游离二氧化硅含量>80%)(呼尘)